


Porto di Napoli

Lavori di risanamento e messa in sicurezza della banchina n° 33 nel piazzale nord del bacino di carenaggio n° 3

Tav. 6
Carta dell'Omogeneità
Idrogeologica



Area idrogeologicamente
omogenea



non in
scala

