


Porto di Napoli

Lavori di risanamento e messa in sicurezza della banchina n° 33 nel piazzale nord del bacino di carenaggio n° 3

Tav. 5
Carta dell'Omogeneità Sismica



Area omogenea alla
risposta sismica



non in
scala

