


# Porto di Napoli

## Lavori di risanamento e messa in sicurezza della banchina n° 33 nel piazzale nord del bacino di carenaggio n° 3

Tav. 3  
Carta dell'Omogeneità Litologica



Area litologicamente  
omogenea



non in  
scala

