ORDINANZA N. 49 /2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota dell'Ufficio Tecnico prot. n. 19510 del 28/9/20 che, a seguito di segnalazione acquisita al prot. n. 19433 del 28.09.2020 del Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., impresa esecutrice dei lavori di risanamento e messa in sicurezza della banchina 33b, richiedeva l'emissione di un urgente provvedimento di interdizione di una porzione di banchina, in quanto è stata rilevata una sgrottatura al di sotto della stessa;

VISTA l'ordinanza 21/19, relativa ai lavori di risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n. 3;

RITENUTO necessario provvedere ad interdire tale area, interessata dal segnalato pericolo;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94.

ORDINA

Art .1

L'area demaniale marittima sita lungo il ciglio banchina presso il p.o. 33b di dimensioni pari a mt 20x12, come meglio individuata nell'allegato planimetrico alla presente, è interdetta all'accesso, a qualsiasi utilizzo, deposito di merci/materiali nonché altra attività/uso.

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

Tale area dovrà essere delimitata e segnalata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori di risanamento della banchina, di cui all'ord. 21/19.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta eliminazione del pericolo..

Napoli, lì 28.08.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO


42.78
23.17
12.00
25.00
47.21
9.40
5.00
15.00
V3
V5
V6
V7
V7*
Torre faro
Area di cantiere