ORDINANZA N. 43/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO l'art. 7, comma I del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l' Ordinanza AdSP MTC n. 23/23 relativa ai lavori di completamento. consolidamento e rafforzamento della banchina di levante molo Pisacane per i quali è necessario, tra l'altro, liberare lo specchio acqueo ivi esistente dalle unità navali già destinate agli ormeggi in detta zona;

CONSIDERATO che, alla banchina di levante del molo Pisacane sono abitualmente ormeggiate, tra le altre, le unità navali che prestano servizio di bunkeraggio e che al fine di consentire i lavori di cui sopra è necessario liberare lo specchio acqueo ove le stesse sono ormeggiate;

RITENUTO, altresì, necessario dislocare le suddette unità navali in altro ormeggio e, ciò al fine di garantire la prosecuzione del servizio di bunkeraggio;

VISTE le note dell'Uff. Tecnico prot. nn. 16859 del 15.6.23 e 17612 del 22.6.23 con le quali nel comunicare il completamento delle attività di salpamento ostacoli, si trasmetteva il rilievo batimetrico della banchina n. 32;

ATTESO che, nell'ambito della riunione del 22.06.2023, convocata dalla Capitaneria di Porto di Napoli, è stato verificato che per la tipologia di naviglio, di pescaggio e del servizio, la banchina 32 del molo Carmine è stata ritenuta idonea per le unità adibite al rifornimento alle navi via mare;

VISTA l' ordinanza AdSP MTC n. 42/23, con la quale le attività di riparazione navale sono state delocalizzate dal molo 32 del porto di Napoli ai moli 26 e 37, secondo la disciplina ivi indicata;

RITENUTO, altresì necessario procedere ad una modifica dell'Ordinanza n. 23/23, al fine di eliminare la possibilità di accesso all'area interessata dai lavori sopra menzionati, da parte degli equipaggi delle unità di rifornimento, in quanto superata dal nuovo assetto delineato dalla presente disposizione;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, l'art. 3 dell'ord. 23/23 è abrogato.

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283257
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.adsptirrenocentrale.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

ORDINANZA N. 43/202

Art. 2

La banchina p.o. n. 32 del porto di Napoli è destinata prioritariamente alle unità navali che prestano servizio di bunkeraggio.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dal 28.06.2023

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla inosservanza del presente provvedimento, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

IL PRESIDENTE

26 GIU. 2023

NAPOLI, 26.06.2023

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283257
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.adsptirrenocentrale.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633