



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota del Comune di Napoli – Area Tutela del Territorio – Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche acquisita in data 23.08.2023 al n. 22855 del protocollo generale di questa AdSP, con la quale è stato comunicato.... *"il distacco di conci di tufo dal muro di contenimento delle scale pubbliche di accesso all'impianto di sollevamento ABC di via Marechiaro nel tratto situato tra il ristorante "A Fenestella di Marechiaro e "l'Hostaria La Vela". Un concio di tufo è caduto sulla tettoia posta a protezione del corridoio di accesso all'impianto di sollevamento dell'ABC"*;
- ATTESO** che il Comune di Napoli, con la medesima nota, nell'evidenziare, altresì, un diffuso stato di erosione del muro di contenimento nel suo complesso, con presenza di conci di tufo in condizioni precarie, ha chiesto alla Servizio di Protezione Civile di provvedere a transennare l'area al fine di interdire l'accesso alla banchina sottostante;
- VISTA** la nota prot. n. 22943 del 25.08.2023 con la quale l'Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali di questa AdSP, nel recepire lo stato di precarietà del bene in questione, ha chiesto l'emissione di una ordinanza di interdizione del perimetro interessato dallo stato di pericolo;
- RITENUTO** pertanto, necessario, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, inibire l'accesso all'area d.m. di che trattasi, meglio evidenziata nell'allegata planimetria;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10^o, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84.

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppina GRIMALDI



ORDINA

Art .1

Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, l'area demaniale marittima, sita nel Comune di Napoli e, precisamente, in via Marechiaro, ovvero la banchina identificata in catasto alla p.lla 1930 del foglio 29 - meglio evidenziata nell'allegata planimetria - è interdetta fino ad avvenuta eliminazione dello stato di pericolo derivante da eventuale distacco di conci dal sovrastante muro di contenimento.

Pertanto, è vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone/mezzi di trasporto di ogni genere e l'effettuazione di qualsiasi attività, all'infuori di quelle previste per ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone o cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sarà affissa all'Albo della Capitaneria di Porto di Napoli, nonché del Comune di Napoli e di questa Autorità di Sistema Portuale.

Art. 4


La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, 31 AGO, 2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA



recinzione
con paletti in ferro e rete arancio da cantiere

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteria generale@porto.napoli.it
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autorità portuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633